


PALAZZO SAN GERVASIO

- 1.1 manutenzione fascia tagliafuoco
- 3.1 manutenzione pista forestale1
- 4.1 decespugliamento aste fluviali1
- 7.1 decespugliamento area boscata1
- 5.1 decespugliamento scarpate stradali
- palazzo s.g. verde urbano
- particelle
- FOGLI CATASTALI





PALAZZO SAN GERVASIO

- 4.1 decespugliamento aste fluviali1
- particelle
- FOGLI CATASTALI

L738 - Venosa - 42

G261 - Palazzo San Gervasio - 3

G261 - Palazzo San Gervasio - 2

G261 - Palazzo San Gervasio - 9


G261 - Palazzo San Gervasio - 8





PALAZZO SAN GERVASIO


- 1.1 manutenzione fascia tagliafuoco
- 3.1 manutenzione pista forestale1
- 7.1 decespugliamento area boscata1
- 5.1 decespugliamento scarpate stradali
- particelle
- FOGLI CATASTALI










PALAZZO SAN GERVASIO


- 1.1 manutenzione fascia tagliafuoco
- 3.1 manutenzione pista forestale1
- 7.1 decespugliamento area boscata1
- 5.1 decespugliamento scarpate stradali
- particelle
- FOGLI CATASTALI







## PALAZZO SAN GERVASIO

-  7.1 decespugliamento area boscata1
-  ripristino staccionata area camminamento Lago Frontetusio
-  5.1 decespugliamento scarpate stradali
-  3.1 manutenzione pista forestale1
-  1.1 manutenzione fascia tagliafuoco





# PALAZZO SAN GERVASIO

-  piantumazione aiuole area verde
-  ripristino staccionata cityper

