



PALAZZO SAN GERVASIO

- 1.1 manutenzione fascia tagliafuoco
- 3.1 manutenzione pista forestale1
- BENI PAESAGGISTICI ART. 136
- 4.1 decespugliamento aste fluviali1
- 5.1 decespugliamento scarpate stradali
- 5.1 decespugliamento area boscata1







# PALAZZO SAN GERVASIO

- 4.1 decespugliamento aste fluviali1
-  palazzo s.g. verde urbano

#### 4.1 decespugliamento aste fluviali1


 palazzo s.g. verde urbano










PALAZZO SAN GERVASIO


- 1.1 manutenzione fascia tagliafuoco
- 3.1 manutenzione pista forestale1
- 4.1 decespugliamento aste fluviali1
- 5.1 decespugliamento scarpate stradali
- 5.1 decespugliamento area boscata1
- palazzo s.g. verde urbano







## PALAZZO SAN GERVASIO


-  7.1 decespugliamento area boscata1
-  ripristino staccionata area camminamento Lago Frontetusio
-  5.1 decespugliamento scarpate stradali
-  3.1 manutenzione pista forestale1
-  1.1 manutenzione fascia tagliafuoco





## PALAZZO SAN GERVASIO

-  piantumazione aiuole area verde
-  ripristino staccionata cityper

 piantumazione aiuole area verde

■■■■ ripristino staccionata cityper

