





Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



Int. _1.2._ Fascie Loc. Pietà - Foto 1


Int. _1.2._ Fascie Loc. Pietà - Foto 2



Int. _1.2._ Fascie Loc. Calvario - Foto 1

Int. _1.2._ Fascie Loc. Calvario - Foto 2

Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



Int. _1.3.1_ Manutenzione Piste Foto 1



Int. _1.3.1_ Manutenzione Piste Foto 2



Int. _1.3._ Manutenzione Piste Foto 3



Int. _2.1.1_ Manutenzione Aree Verdi Foto 1

Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



Int. _2.1.1_ Manutenzione Aree Verdi Foto 2


Int. _2.1.1_ Manutenzione Aree Verdi Foto 3



Int. _2.1.1_ Manutenzione Aree Verdi Foto 4

Int. _2.1.1_ Manutenzione Aree Verdi Foto 5

Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



Int. _4.1.1_ Manutenzione Piste Loc. Tavernola Foto 1

Int. _4.1.1_ Manutenzione Piste Loc. Tavernola Foto 2



Int. _4.1.1_ Manutenzione Piste Loc. Foto 1


Int. _4.1.1_ Manutenzione Piste Foto 2

Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



Int. _4.1.1_ Manutenzione Piste Loc. Tavernola Foto 1


Int. _4.1.1_ Manutenzione Piste Loc. Tavernola Foto 2



Int. _4.1.1_ Manutenzione Piste Loc. Tavernola



Int. _4.1.1_ Manutenzione Piste Loc. Murgie

Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



Int. _4.1_ Manutenzione Piste Loc. Murgie

Int. _4.1_ Manutenzione Piste



4.2._ Manutenzione Sentiero Didattico Foto 1

4.2._ Manutenzione Sentiero Didattico Foto 2

Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



4.2._ Manutenzione Sentieri Foto 1



4.2._ Manutenzione Sentieri Foto 2



Int. _5.3.1_ Decespugliamento Loc. Cimitero Foto 1


Int. _5.3.2_ Decespugliamento Loc. Calvario Foto 1

Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



Int. _5.3.2_Decespugliamento Loc. Calvario Foto 2



Int. _5.3.2_Decespugliamento Loc. Calvario Foto 3



Int. _5.3.2_Decespugliamento Loc. Calvario Foto 4



Int. _5.3.3_Decespugliamento Loc. Calvario Foto 5

Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



Int. _6.1._ Pulizia Fossi Foto 1



Int. _6.1._ Pulizia Fossi Foto 2



Int. _6.1._ Pulizia Fossi Foto 3


Int. _6.1._ Pulizia Fossi Foto 4

Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



Int. _6.3_ Manuten. Strade Loc. San Migalio Foto 1

Int. _6.3_ Manuten. Strade Loc. San Migalio Foto 2



Int. _6.3_ Manuten. Strade Loc. San Migalio Foto 3



Int. _6.3_ Manuten. Strade Loc. San Migalio Foto 4

Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



Int. _6.3_Man. Strade Loc. Destra d. Donne Foto 1



Int. _6.3_Man. Strade Loc. Destra d. Donne Foto 2



Int. _6.3_Manutenzione Strade Loc. Pietà Foto 1


Int. _6.3_Manuten. Strade Loc. Pietà Foto 2

Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



Int. _6.3_Manutenzione Strade Loc. Pietà Foto 3

Int. _6.3_Manuten. Strade Loc. Pietà Foto 4



Int. _6.2._Manutenzione Muretti in Pietra Foto 1

Int. _6.2.- Manutenzione Muretti in Pietra Foto 2

Progetto di Forestazione Pubblica Anno 2026
Progetto Generale



Int. _6.4._Manutenzione Staccionate Foto 1

Int. _6.4. Manutenzione Staccionate Foto 2



Int. _6.4._Manutenzione Staccionate Foto 1

Int. _6.4. Manutenzione Staccionate Foto 2