






PALAZZO SAN GERVASIO 2026

- 1.1 manutenzione fascia tagliafuoco
- 3.1 manutenzione pista forestale1
- 4.1 decespugliamento aste fluviali1
- 7.1 decespugliamento area boscata1
- 5.1 decespugliamento scarpate stradali
- palazzo s.g. verde urbano
- particelle
- FOGLI CATASTALI



PALAZZO SAN GERVASIO 2026

-  4.1 decespugliamento aste fluviali1
-  particelle
-  FOGLI CATASTALI




L738 - Venosa - 42

G261 - Palazzo San Gervasio - 3







G261 - Palazzo San Gervasio - 2


G261 - Palazzo San Gervasio - 9

G261 - Palazzo San Gervasio - 8



PALAZZO SAN GERVASIO 2026

-  1.1 manutenzione fascia tagliafuoco
-  3.1 manutenzione pista forestale1
-  7.1 decespugliamento area boscata1
-  5.1 decespugliamento scarpate stradali
-  particelle
-  FOGLI CATASTALI



G261 - Palazzo San Gervasio - 22

A612 - Banzi - 4

G261 - Palazzo San Gervasio - 25

STRADA

STRADA

STRADA


STRADA

STRADA









PALAZZO SAN GERVASIO 2026

- 1.1 manutenzione fascia tagliafuoco
- 3.1 manutenzione pista forestale1
- 7.1 decespugliamento area boscata1
- 5.1 decespugliamento scarpate stradali
- particelle
- FOGLI CATASTALI





PALAZZO SAN GERVASIO 2026

-  7.1 decespugliamento area boscata1
-  ripristino staccionata area camminamento Lago Frontetusio
-  5.1 decespugliamento scarpate stradali
-  3.1 manutenzione pista forestale1
-  1.1 manutenzione fascia tagliafuoco



PALAZZO SAN GERVASIO 2026

-  piantumazione aiuole area verde
-  ripristino staccionata cityper

