

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

| | | | |
|---------|------------|------------|-------|
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| IRSINA | MATERA | MATERA | 18 |

INTERVENTO N. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------------------|----|-------------|-----|-------------------------|------------------|---|
| 1.1.1 | Bosco Verrutoli 1 | 71 | 39 | mt. | 273 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.2 | Bosco Verrutoli 2 | 71 | 39 | mt. | 280 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.3 | Santa Maria d'Irsi | 49 | 1-68- 83 | mt. | 300 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.4 | Santa Maria d'Irsi | 49 | 83-46 | mt. | 464 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.5 | Santa Maria d'Irsi | 49 | 73-28 | mt. | 824 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.1.6 | Santa Maria d'Irsi | 19 | 83 | mt. | 186 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.2.1 | Bosco Verrutoli | 73 | 934 | mt. | 934 | 1 | Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 1.1.1,2,3,4,5,6 | no | no | no |
| 1.2.1, | no | no | no |
| 1.3.1,2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 1.1.1,2,3,4,5,6 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | no | Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 1.2.1, | " | no | |
| 1.3.1,2 | " | no | |

INTERVENTO N. 2 - Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|-----------|---------------------------------------|-------|-----|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 2.1.1 | Irsina | 41- 42- 79- 44- 29- 78 | | gg. | 311 | 2 | Verde Urbano e Periurbano - |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------|----------------------|-----------------------------|--|
| 2.1.1 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------|---------------|------------------------------|--|
| 2.1.1 | “ | no | Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

INTERVENTO N. 3 - Missione 3 – Incremento superficie forestale

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|----|-----------|----|-------|----|-------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----|----------------------|-----------------------------|--|
| | No | No | No |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|----|---------------|------------------------------|------|
| | “ | No | “ |

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 – Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|----------------------------------|----|-------------------------------|-----|-------------------------|------------------|---|
| 4.3.1 | Strada Comunale per Verrutoli | 73 | 210 | mt. | 950 | 4.1 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.3.2 | Strada Provinciale per Verrutoli | 73 | 210 | mt. | 1150 | 4.1 | Manutenzione sentieri forestali |
| 4.2.1 | Bosco verutoli | 73 | 210 | Mt | 280 | 4.2 | Manutenzione piste forestali nei tratti maggiormente danneggiati sul percorso totale si mt.3516 |
| 4.2.2 | Zona Vasca | 49 | 83-46 | mt | 184 | 4.2 | Manutenzione piste forestali |
| 4.2.3 | Zona sotto Piazza Garibaldi | 29 | 129-1102 1111-1116 1119 | mt | 120 | 4.2 | Manutenzione piste forestali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 4.3.1,2, | No | No | No |
| 4.2.1,2,3 | | | |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|------------------|---------------|---------------------------|---|
| 4.3.1,2 | " | No | Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |
| 4.2.1,2,3 | " | No | Piano paesaggistico Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. |

INTERVENTO N. 5 -Missione 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--------------------------------|----|--------------|----|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 5.1.1 | Costone sott. Piazza Garibaldi | 29 | 1119 1116 | HA | 0.20 | 5 | Decespugliamento di terreno |



| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|----|--------------|----|------|---|-----------------------------|
| 5.1.2 | Parco Rotari | 29 | 1246 | Ha | 1.00 | 5 | Decespugliamento di terreno |
| 5.1.3 | C.da Fontana | 29 | 106 129 | Ha | 1.00 | 5 | Decespugliamento di terreno |
| 5.1.4 | Irsina | 78 | 122 | Ha | 0.30 | 5 | Decespugliamento di terreno |
| 5.1.5 | S.Maria d'Irsi | 48 | 83 | Ha | 0.8 | 5 | Decespugliamento di terreno |
| 5.1.6 | Bosco Verrutoli | 73 | 210 | Ha | 1.00 | 5 | Decespugliamento di terreno |
| 5.2.1 | Costone sott. Piazza Garibaldi | 29 | 1119 1116 | HA | 0.20 | 5 | Diradamento debole |
| 5.2.2 | Parco Rotari | 29 | 1246 | Ha | 1.10 | 5 | Diradamento debole |
| 5.2.3 | C.da Fontana | 29 | 106 129 | Ha | 1.00 | 5 | Diradamento debole |
| 5.2.4 | Irsina | 78 | 122 | Ha | 0.30 | 5 | Diradamento debole |
| 5.2.5 | S.Maria d'Irsi | 48 | 83 | Ha | 1.25 | 5 | Diradamento debole |
| 5.2.6 | Bosco Verrutoli | 73 | 210 | Ha | 1.00 | 5 | Diradamento debole |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5 | No | No | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|----|----------------------------|---------------------------|--|
| 5 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | Si | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019 |

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto Idrogeologico e geomorfologico

6.1 Retico idrografico

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|-------|--|----|----------------|----|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 6.1.1 | Fosso dei Greci Tratto monte | 44 | 94-89-95-97-90 | Mq | 2052 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.2 | Fosso dei Greci Tratto valle | 63 | acque | Mq | 1980 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.3 | S.M d'Irsi Vasca B | 49 | 543 | Mq | 2715 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.4 | Impianto di Sollevamento Distretto "S" | 74 | 240 | Mq | 880 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.5 | Vasca di accumulo Distretto "S" | 75 | 365 | Mq | 1090 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.6 | Fosso Calderasi | 69 | Acque | Mq | 570 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |
| 6.1.7 | Torrente pescopo | 39 | Acque | Mq | 480 | 6.1 | Decespugliamento aste fluviali |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7 | No | No | No |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-------------------|---------------|---------------------------|---|
| 6.1.1,2,3,4,5,6,7 | " | SI | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001. Autorizzazione ufficio delle acque |

6.2 Consolidamento Frane

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|---------|----------------------|----|-------|----|----------------------|---------------|----------------------|
| 6.2.1.1 | Zona sotto Via Tolve | 79 | 1256 | M | 20 | 6.2 | Formazione gradoni |
| 6.2.2.1 | Zona sotto Via Tolve | 79 | 1256 | M | 20 | 6.2 | Rivestimenti sponda |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|-----------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.2.1/2.1 | No | No | No |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|-----------|---------------|---------------------------|------|
| 6.2.1/2,1 | “ | No | “ |

6.3 - Viabilità

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Missione (MS) | Tipologia Intervento |
|----------|------------------------------------|-------|---------|----|----------------------|---------------|------------------------------------|
| 6.3.1.1 | Strada Comunale per Verrutoli | 74 | Strad e | MQ | 4012 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.1.2 | | | | ML | 100 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.2.1 | Strada Provinciale per Verrutoli | 74 | Strad e | MQ | 8240 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2.2 | | | | ML | 100 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.3.1 | Comunale Fontanelle | 43-44 | Strad e | MQ | 1338 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.3.2 | | | | ML | 120 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.4.1 | Comunale Pietà | 44 | Strad e | MQ | 1566 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.4.2 | | | | ML | 120 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.5.1 | Comunale Cimitero | 44 | Strad e | MQ | 4182 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.5.2 | | | | ML | 200 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.6.1 | Strada Comunale contrada dei Greci | 44 | Strad e | MQ | 1114 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.6.2 | | | | ML | 150 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.7.1 | Strada Comunale Contrada Festole | 55 | Strad e | MQ | 1500 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.7.2 | | | | ML | 120 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.8.1 | Strada Comunale Giammaria | 29 | Strad e | MQ | 1542 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.8.2 | | | | ML | 150 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.9.1 | Strada Comunale Taccone 1 | 4/A | Strad e | MQ | 2400 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.9.2 | | | | ML | 112 | | Pulizia Cunette |
| 6.3.10.1 | Strada Comunale Taccone 2 | 4/A | Strad e | MQ | 574 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.11.2 | | | | ML | 90 | | |



| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|------------|-----|------|-----|------------------------------------|----|-----|
| | | | | | | | Pulizia Cunette | | |
| 6.3.11.1 | Strada Comunale S.M d'Irsi 1 | 66 | Strad e | MQ | 1766 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | | |
| 6.3.11.2 | | | | ML | 80 | | Pulizia Cunette | | |
| 6.3.12.1 | Strada Comunale S.M d'Irsi 2 | 66 | Strad e | MQ | 1466 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | | |
| 6.3.12.2 | | | | ML | 110 | | Pulizia Cunette | | |
| 6.3.13.1 | Strada Comunale S.M d'Irsi 3 | 66 | Strad e | MQ | 480 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | | |
| 6.3.13.2 | | | | ML | 130 | | Pulizia Cunette | | |
| 6.3.14.1 | Strada Comunale S.M d'Irsi 4 | 66 | Strad e | MQ | 624 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | | |
| 6.3.14.2 | | | | ML | 110 | | Pulizia Cunette | | |
| 6.3.15.1 | Strada Consortile S.M. d'Irsi | 49 | 68 | MQ | 1996 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | | |
| 6.3.15.2 | | | | ML | 120 | | Pulizia Cunette | | |
| 6.3.16.1 | Strada si collegamento C/da S. Domenica – S.M. d'Irsi | 49 | 68 | MQ | 2360 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | | |
| 6.3.16.2 | | 64 | | 19 | | | | ML | 150 |
| | | 66 | | 115 | | | | | |
| 6.3.17.1 | SP.96 Barese | 39 | Strad e | MQ | 3000 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | | |
| 6.3.17.2 | | 43 | | ML | | | | | |
| | | 54 | | | | | Pulizia Cunette | | |
| | | 55 | | | | | | | |
| 6.3.18.1 | SP.49 Val Fosso Acqua si Lupo | 63 | | MQ | 1000 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | | |
| 6.3.18.2 | | 62 | | ML | | | | | |
| | | | | | | | Pulizia Cunette | | |
| 6.3.19.1 | SP.64 F.do Valle Bradano | 74 | | MQ | 2000 | 6.3 | Decespugliamento scarpate stradali | | |
| 6.3.19.2 | | 75 | | ML | | | | | |
| | | 76 | | | | | | | |
| | | 77 | | | | | | | |
| | | 5-6 | | | | | | | |
| | | 6-7 | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6.3.1,2. dal 1 al 19 | No | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|----------------------|---------------|---------------------------|------|
| 6.3.1,2. dal 1 al 19 | “ | no | “ |

6.4 Opere di Ingegneria Naturalistica

| N. | LOCALITA' | FG | P.LLA | UM | Sup./est. Intervento | Priorità (PR) | Tipologia Intervento |
|----|-----------|----|-------|----|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
|----|------------------------------|---------------------------|------|
| | Art. 136 e 139 D.Lgs 42/2004 | | “ |

DESCRIZIONE AREA (breve)

| | |
|--------------|--|
| 1.1.1 | Il viale tagliafuoco attivo si trova all'interno del Bosco di Verrutoli di Irsina e costituisce un importante elemento di discontinuità fra due aree boscate composte prevalentemente da essenze quercine. Esso è posizionato in senso trasversale al bosco con direzione nord sud di larghezza ottimale di oltre 10 metri che forma una perfetta linea retta. |
| 1.1.2 | Il viale tagliafuoco attivo si trova all'interno del Bosco di Verrutoli di Irsina e costituisce un importante elemento di discontinuità fra due aree boscate composte prevalentemente da essenze quercine. Esso è posizionato in senso trasversale al bosco con direzione nord sud, di larghezza ottimale di oltre 10 metri, che forma una perfetta linea retta, perfettamente identica al viale precedente 1.1.1. |
| 1.1.3 | Il viale tagliafuoco attivo costituisce una fascia importante per la prevenzione incendi dell'area boscata che circonda la vasca di depressione dello schema irriguo del Bradano. Esso perimetra la parte dell'area boscata che protegge la vasca di depressione dello schema irriguo del Bradano. |
| 1.1.4 | Il viale tagliafuoco attivo costituisce una fascia importante per la prevenzione incendi dell'area boscata che circonda la vasca di depressione dello schema |



| | |
|----------------------------|---|
| | irriguo del Bradano. Esso perimetra quasi totalmente l'area boscata costituita da essenze resinose piantate negli anni '60, costituendo un ottimo elemento di discontinuità fra la fascia alberata in confine con i seminativi e la parte interna dell'area boscata. |
| 1.1.5 | Il viale tagliafuoco attivo percorre trasversalmente le particelle 83 e 46 del foglio 49 con direzione da sud-ovest verso nord-est e costituisce un importante elemento di discontinuità per la prevenzione incendio di una vasta area boscata composta da piante resinose e macchia mediterranea spontanea. Tale area boscata è stata piantata con piante resinose Pino D'Aleppo, Cipresso ecc. negli anni 60 e 70 ed è stata interessata da vari incendi nel corso degli anni. Attualmente le zone dell'area boscata in oggetto interessata gravemente dagli incendi è in discreta ripresa con il sopravvento della macchia mediterranea. |
| 1.2.1 | Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce un elemento di prevenzione incendi che attraversa la parte più frequentata del Bosco Verrutoli dalla popolazione di Irsina e non solo. Esso si disloca da est verso ovest e perimetra due grosse infrastrutture comunali la Piscina di Verrutoli e la struttura Turistico Alberghiera. |
| 2.1.1 | Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Irsina ai fine del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Irsina. |
| 3.2 | Nuovi impianti per consolidamento pendio |
| 4.1.1,2 | I sentieri interessati dalla manutenzione si diramano all'interno del Bosco di Verrutoli permettendo il transito di mezzi agricoli del posto e mezzi di soccorso antincendio per raggiungere zone interne del bosco stesso. |
| 5 | Decespugliamento, diradamento e spalcatura del costone piazza garibaldi e nuova piantumazione previa formazione di gradoni. Decespugliamento, diradamento e spalcatura del Parco c.da Rodari, sotto piazza Garibaldi, c. da Fontana, S. Maria d'Irsi e Bosco Verrutoli |
| 6.1 | Intervento di ripristino dell'efficienza idraulica del fosso dei greci mediante decespugliamento delle aste fluviali. |
| 6.2 | Consolidamento del costone sottostante Via Tolve con rivestimento di scarpata con ricopertura per propagazione vegetativa. Formazione di Gradoni |
| 6.3.1,2 dal 1 al 19 | La strada comunali per Verrutoli 5.1.1 e la strada Provinciale ex SS.209 5.1.2 entrambe sono in proseguimento l'una dell'altra per raggiungere il Bosco di Verrutoli. A partire dalla strada provinciale fondo valle destra Bradano, si dirama la strada provinciale ex SS.209 e dopo circa 4 km si interseca la strada comunale per Verrutoli. Entrambe sono essenziali per raggiungere il Bosco di Verrutoli sia per la fruizione turistico ambientale che per gli agricoltori della zona. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi sarà conforme a quelli previsti nei regolamenti comunali dal PAF, dai regolamenti del Parco, dei piani paesistici e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

| | |
|---------------|---|
| 1.1.1,2,3,4,5 | Prevenzione incendio |
| 1.2.1, | Prevenzione incendio |
| 1.3.1,2 | Prevenzione incendio |
| 2.1.1 | Prevenzione incendio e decoro urbano |
| 3.2 | Nuovi impianti per consolidamento pendio |
| 4.2.1,2,3 | Viabilità forestale e prevenzione incendio |
| 4.3.1,2 | Viabilità forestale e prevenzione incendio e collegamento fasce |
| 5 | Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti |
| 6.1 | Manutenzione Fossi |
| 6.2 | Versanti in frana e/o in erosione superficiale |
| 6.3.1,2 | Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio |

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

| N. | Um | Sup. Int. /Est. Intervento | PR | Intervento |
|-----------------|-----|----------------------------|-----|---|
| 1.1.1,2,3,4,5,6 | mt. | 2.727 | 1 | Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo |
| 1.2.1 | mt. | 934 | 1 | Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde |
| 2.1.1 | gg. | 311 | 2 | Cod. Prezzario N.P. 01 Descrizione : Verde urbano e periurbano |
| 3.2.1.1 | cad | 200 | 3.2 | Cod. Prezzario - I.01.013.01 Descrizione: Apertura manuale di piazzolla |
| 3.2.1.2 | cad | 200 | 3.2 | Cod. Prezzario - I.01.014.01 Descrizione: Scavo apertura di buche |
| 3.2.1.3 | cad | 200 | 3.2 | Cod. Prezzario - I.01.020.01 Descrizione: Fornitura di piantine |
| 3.2.1.4 | cad | 200 | 3.2 | Cod. Prezzario - I.01.026.02 Descrizione: Collocamento a Dimora |
| 4.2.1,2,3 | M | 584 | 4.2 | Cod. Prezzario - I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione di piste forestali |
| 4.3.1,2 | mt. | 2.100 | 4.1 | Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione : Manutenzione sentieri |



| | | | | |
|---|-----|-------|------------|---|
| 5.1,1,2,3,4,5,6 | HA | 4.85 | 5 | Cod. Prezzario - I.01.002.03 Descrizione: Decespugliamento di terreno |
| 5.2,1,2,3,4,5,6 | Ha | 5.85 | 5 | Cod. Prezzario - I.03.020.03 Descrizione: Diradamento debole |
| 5.2,1,2,3,4,5,6 | Cad | 100 | 5 | Cod. Prezzario - I.03.019.01 Descrizione: Spalcatura alberi |
| 6.1.1,2,3,4,5,6 ,7 | Mq | 9767 | 6.1 | Cod. Prezzario - I.03.0107.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali |
| 6.2.1.1, | M | 20 | 6.2 | Cod. Prezzario - L.02.020.01 Descrizione: Rivestimento di sponda |
| 6.2.2.1 | M | 20 | 6.2 | Cod. Prezzario - I.01.010.01 Descrizione: Formazione di gradoni |
| 6.3.1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11, 1 2,13,14,15,16 | mq. | 41160 | 6.3 | Cod. Prezzario L.01.007.02 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2.1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,1 1, 12,13,14,15,1 | mt | 3512 | 6.3 | Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione : Pulizie cunette |
| 6.4.1,2 | M | 85 | 6.4 | Cod. Prezzario - F.03.081.01 Descrizione: Realizzazione di staccionate |

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

| INT | N. |
|------------------------|--|
| 1.1.1,2,3,4,5,6 | 1-2-3-4-5-6 |
| 1.2.1 | 7 |
| 1.3.1,2 | |
| 2.1.1 | 74 |
| 3.2 | -9-10 |
| 4.2-4.3 | 11-12-13-14-15 |
| 5. | 8-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27 |
| 6.1 | 28-29-30-31-32-33- |
| 6.2 | 34-35-36-37- |
| 6.3 | 38-39-40-41-42-43-44-45+46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57- 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-67-70-71- |